

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

Identificación del problema a partir de la competencia del Gad	PDyOT: objetivo del plan de desarrollo según sistema	Competencias del Gad	Plan de Gobierno	Resultados establecidos/P APP	Preguntas planteadas al Gad
Las Calle Ing Manuel Agustin Buele se ha visto afectada, especialmente el la temporada invernal	Crear estrategias para que las vías y calles de la parroquia sean reparadas y construidas	Art. 65 c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural	Mantenimiento Vial Calle eng Manuel Agustin Buele, y demas vias de la parroquia Cordoncillo	se ha mejorado en parte el problema sucitado, ya que lo que mas afecta es que las cunetas de la calle Atahualpa no estan bien, fueron estas	no hay preguntas
La Calle 21 de marzo se han visto afectada, no es transitable,adem as al momento de colocar el adoquin ornametal en las veredas de esta calle no se pudo concluir	Crear estrategias para que las vías y calles de la parroquia sean reparadas y construidas	Art. 65 c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural	Mantenimiento Vial Calle 21 de marzo, y demas vias de la parroquia Cordoncillo	se ha intentado dar solucion al problema sucitado, pues se ha conversado ya con contratista de la Compañía Verdu S.A, pues la causa es que con la ampliacion de la Via Atahualpa - Zaruma quedo la calle de nuestra Parroquia mas baja, motivo	no hay preguntas